






Oficinas y almacén:
C/Argenters, Talleres 1 Nave 2
Polígono Industrial Santiga
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona - España
Tel. 93 729 09 12 - Fax: 93 718 20 33
www.fd-fasteners.com
info@fd-fasteners.com

TORNILLOS TRILOBULARES PARA CHAPAS

DIN-7500

METRICO Y PASO																
	DIN-7500/C				DIN-7500/M				DIN-7500/D				DIN-7500/E			
	ØMAX	ALT MAX	LLAVE		ØMAX	ALT MAX	LLAVE		A/F MAX	ALT HEX	Ø ARAND.	ALT.	ØMAX	ALT MAX	LLAVE	
			PZ	TX			PZ	TX							PZ	A/F
M-2x0,4	4	1,72	1	T6	3,8	1,2	1	T6	-	-	-	-	3,8	2	-	1,5
M-2,5X0,45	5	2,12	1	T8	4,7	1,5	1	T8	-	-	-	-	4,5	2,5	-	2
M-3X0,5	6	2,52	1	T10	5,6	1,65	1	T10	5	1,9	6,3	2,4	5,5	3	-	2,5
M-3,5X0,6	7	2,82	2	T15	6,5	1,93	2	T15	-	-	-	-	-	-	-	-
M-4X0,7	8	3,25	2	T20	7,5	2,2	2	T20	5,5/7	2,8/3,20	8,3-8,8	3,50/4,10	7	4	T20	3
M-5X0,8	10	3,95	2	T25	9,2	2,5	2	T25	8	3,4	10,4	4,5	8,5	5	T25	4
M-6X1	12	4,75	3	T30	11	3	3	T30	10	40	13	5,2	10	6	T30	5
M-8X1,25	16	6,15	4	T40	14,5	4	4	T40	13	5,6	16,9	7	13	8	T40	6
M-10X1,5	20	7,68	4	T50	18	5	4	T50	17	7,16	22,1	9	16	10	T50	8



METRICO Y PASO	DIAMETRO CUERPO				Ø PUNTA	APRIETE
	C		D			
	MAX	MIN	MAX	MIN		
M-2x0,4	2,6	1,98	1,98	1,9	1,67	0,5
M-2,5X0,45	2,57	2,48	2,48	2,39	2,13	1
M-3X0,5	3,07	2,98	2,97	2,88	2,58	1,5
M-3,5X0,6	3,58	3,48	3,46	3,36	3	2,3
M-4X0,7	4,08	3,98	3,94	3,84	3,4	3,4
M-5X0,8	5,09	4,98	4,93	4,82	4,31	7,1
M-6X1	6,1	5,97	5,9	5,77	5,13	12
M-8X1,25	8,13	7,97	7,88	7,72	6,91	29
M-10X1,5	10,15	9,97	9,85	9,67	8,69	59

METRICO Y PASO	MEDIDAS DE LOS AGUJEROS									
	0,5-2		1,5-3,5		3-6,5		6-8		8-12	
	AC	AL	AC	AL	AC	AL	AC	AL	AC	AL
M-2x0,4	1,75	1,7	1,8	1,75	-					
M-2,5X0,45	2,25	2,2	2,3	2,25	2,35	2,3				
M-3X0,5	2,7	2,6	2,75	2,7	2,8	2,8				
M-3,5X0,6	3,1	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3	3,2	3	3
M-4X0,7	3,6		3,7	3,6	3,75	3,7	4	3,7	4	4
M-5X0,8			4,5	4,5	4,6	4,5	5	4,6	5	5
M-6X1			5,4	5,4	5,5	5,4	6	5,5	6	6
M-8X1,25			7,3	7,3	7,4	7,3	8	7,4	8	8
M-10X1,5					9,25	9,2	9	9,25	9	9