



Rosca d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	
p ¹⁾	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	
b medida auxiliar	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	
dk	máx. ²⁾	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45
	máx. ³⁾	5,68	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27	21,33	24,33	27,33	30,33	33,39	36,39	40,39	45,39
	mín.	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	26,67	29,67	32,61	35,61	39,61	44,61
da	máx.	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	15,7	17,7	20,2	22,4	24,4	26,4	30,4	33,4
ds	máx.	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
	mín.	2,86	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78	11,73	13,73	15,73	17,73	19,67	21,67	23,67	26,673	29,67
e	mín.	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	13,72	16	16	19,44	19,44	21,73	21,73	25,15
f	máx.	0,51	0,6	0,6	0,68	1,02	1,02	1,87	1,87	1,87	1,87	2,04	2,04	2,04	2,89	2,89
k	mín.	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	20
	máx.	2,86	3,82	4,82	5,7	7,64	9,64	11,57	13,57	15,57	17,57	19,48	21,48	23,48	26,48	29,48
r	mín.	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	1	1	1
s	medida nominal	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	19	22
	mín.	2,52	3,02	4,02	5,02	6,02	8,025	10,025	12,032	14,032	14,032	17,05	17,05	19,065	19,065	22,065
	máx.	2,58	3,08	4,095	5,14	6,14	8,175	10,175	12,212	14,212	14,212	17,23	17,23	19,275	19,275	22,275
t	mín.	1,3	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5	15,5
v	máx.	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,7	3
dw	mín.	5,07	6,53	8,03	9,38	12,33	15,33	17,23	20,17	23,17	25,87	28,87	31,81	34,81	38,61	43,61
w	mín.	1,15	1,4	1,9	2,3	3	4	4,8	5,8	6,8	7,8	8,6	9,7	10,4	11,9	13,1

[illegible]